

20.11.02

Mischer: Aufbau der Schaltung auf Pspice und Simulation.
Problemstellung: Nach dem XOR und dem Tiefpass ein Offset von 4V.
Kein Problem für die Ausgabegruppe; Gedanken über die weitere Schaltung.

Stromversorgung und DC/DC-Konverter: Suche auf Datenblättern und
Schaltungsanleitungen nach günstiger und
realisierbarer Lösung.
Bildung einer neuen Einpersonengruppe für die
Konstantstromquelle.